



















Inhalt

1. Sicherheitsinformationen ·····	4
2.Inbetriebnahme·····	6
3.Bedienung und Einstellungen	8
4.Messen	10
5.Funktionen·····	1
6.Technische Daten·····	15
7.Fehlermeldungen und Maßnahmen zur Behebung·	
8.Messbedingungen ·····	18
9.Kennzeichnung·····	19

Das kompakte Messgerät ist ideal um schnell Distanzen bis 50 Meter zu messen. Durch die speziellen Funktionen lassen sich auch schnell Fläche und Raumvolumen berechnen.














1.Sicherheitsinformationen

Zugelassene Anwendungen

- Messen von Entfernungen
- Berechnen von Flächen uind Volumen

Verbotene Anwendungen

- Benutzung ohne Bedienungsaneiltung
- Anwendung außerhalb zugelassener Umgebungen
- Manipulation der Geräteelektronik
- Öffnen des Gehäuses
- Modifikationen am Messgerät vorzunehmen
- Nutzung von Zubehör welches nicht explizit zugelassen ist.













Das Messgerät arbeitet mit einem sichtbaren Laser der Laserklasse 2. Gemäß: EN 60825-1:1994 / A11: 1996 / A2:2001 /A1: 2002.

Laser Class 2 products:



WARNHINWEIS:

Schauen Sie nicht direct in den Laser. Zielen Sie auch niemals mit dem Laser andere Personen in die Augen..



ACHTUNG:


Direktes Anstrahlen der Augen durch den Laser kann die Augen(Netzhaut) verletzen.











2.Inbetriebnahme

Einlegen/Auswechseln der Batterie (Siehe Abb. A)

- 1) Öffnen/Entfernen Sie den Batteriedeckel.
- 2) Legen Sie die Batterie entsprechend Ihrer Polarität ein.
- 3) Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Die Batterien sind zu wechseln wenn das - Symbol permanent blinkt.
- Verwenden Sie nur Alkaline Batterien.
- Entfernen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Batterien aus dem Messgerät

Tastatur (Siehe Abb. B)

- 1- Ein/Aus Taste
- 2- Flächen/Volumen Taste
- 3- Indirektes Messen Taste
- 4- Einmal-/Dauermessung Taste
- 5- **Plus** (+) Taste
- 6- **Minus** (**-**) Taste
- 7- Speicher Taste

- 8- Messebene Taste
- 9- Licht/Einheiten Taste
- 10-Löschen/Aus Taste



Abbildung A




Abbildung B









LCD Display (Siehe Abb. C)

- 1- Laser aktiv
- 2- Messebene (Oberkante)
- 3- Messebene (Unterkante)
- 4- Variable Messfunktionen
- Flächenmessung
- Volumenmessung
- ✓ Indirekte Messung 1
- Indirekte Messung 2
- 5- Einzelmessung
- 6- Batteriestandanzeige
- 7- Recall des Speichers
- 8- Fehlermeldung
- 9- Dauermessung inkl. Max- und Min-Messwerte
- 10- Erste Displayzeile
- 11- Zweite Displayzeile
- 12- Dritte Displayzeile Hauptanzeige





Abbildung C












3.Bedienung und Einstellungen

Ein und Ausschalten



Zum Ausschalten die Taste lange gedrückt halten.

Das Instrument schaltet sich automatisch nach 3 Minuten ab wenn keine Taste gedrückt wurde.

Löschtaste

Die letzte Aktion/Messung wird gelöscht bzw. die Messwertanzeige wird gelöscht.

Messebene einstellen (Siehe Abb.D)

Gemäß Standardeinstellung misst das Instrument immer ab Unterkante Durch drücken von wird die Messebene auf die Oberkante bzw. wieder auf die Unterkante eingestellt. Nach dem Ein- und Ausschalten misst das Instrument wieder gemäß Standardeinstellung (Unterkante).













Displaybeleuchtung



Schaltet die Displaybeleuchtung ein bzw. aus.

Messwert-Einheiten ändern



Durch langes drücker der Taste "Unit" ändern sich die Maßeinheiten(m, ft., in, ft.+in).















4.Messen


Einzelmessung

Durch drücken der Meas-Taste wird die Entfernung auf dem Display angezeigt.

Dauermessung (Tracking) & Max und Min-Werte (Siehe Abb. E)




Beispiel: Siehe Abb. E: Der Mindestabstand ist die kürzeste Entfernung. Die Messung der Raumdiagonale ist die Maximalentfernung.



MIN

Abb. E

















Addition / Subtraktion

Messen Sie die Entfernung.

Diese Taste addiert die nächste Messung hinzu. Dazu die Messtaste automatisch angezeigt.

Die Taste subtrahiert die nächste Messung hinzu. Dazu die Messtastee wird automatisch angezeigt.

Ol Die letzte Messung wird gelöscht.

Rückkehr zur Einzelmessung

Flächenmessung

Betätigen Sie 1x Flächentaste. Das Symbol erscheint im Display.

Mess- A-Taste Drücken für die erste Strecke(Länge).

Mess- Auste Drücken für die zweite Strecke(Breite).

Nach der 2. Messung, wird das Resultat in 3. Displayzeile angezeigt. Länge und Breite werden in Zeile 1 und Zeile 2 dargestellt.



wieder betätigen. Die Summe wird



wieder betätigen. Die Summe









Volumenmessung

Betätigen Sie die Taste für die Volumenmessung zweimal.. Auf dem Display erscheint das Symbol für die Volumenmessung. Drücken Sie die Messtaste für die erste Strecke(Länge). Drücken Sie erneut die Messtaste für die zweite Strecke(Breite). Die Fläche wird jetzt im Display angezeigt. Drücken Sie erneut die Messtaste für die dritte Strecke(Höhe). Das Ergebnis wird in der 3. Displayzeile dargestellt.












Gemäß der Pythagorasfunktion lassen sich Entfernungen über in indirekte Messungen bestimmen. (Siehe Abb. G).

Drücken Sie die Taste für die Pythagorasfunktion 1x. Die Funktion wird auf dem LCD dargestellt.



Nachdem die erste Messung durchgeführt wurde, halten Sie das Messgerät so waagerecht wie möglich.



Messen Sie jetzt die Strecke (2). Sobald diese Messung durchgeführt wurde erhalten Sie in Displayzeile 3 das Ergebnis(Höhe des Gebäudes bzw. die Entfernung zwischen den Endpunkten von Strecke (1) und Strecke(2).




Abb. G











Indirekte Messung – Bestimmung der Entfernung(Höhe) mit Hilfe von 3 Messungen (Siehe Abb. H)

Drücken Sie die -Taste 2x, das Display zeigt Ihnen das ents. - Symbol an.

Messen Messen Sie zuerst die Strecke (1), danach messen Sie die Strecke (2). Halten Sie dabei das Messgerät so waagrecht wie möglich. Die beiden Messwerte stehen in Displayzeile 1 und 2. Als letztes messen Sie die Mess Messstrecke (3).

Speicher

zeigt die letzten 20 Messwerte an (Messwerte oder berechnete Resultate). Mit den Tasten + kann man durch die die gespeicherten Messwerte vorwärts oder Rückwärts blättern.




Abb. H




Abb. I







6.Technische Daten

	Model: LM-50
Messbereich	0.0550 m*(0.16 ft164 ft*)
Genauigkeit bis10m	typisch ±1.5 mm**
(25, Standard Abweichung)	$(\pm 0.06 \text{ in**})$
Maßeinheiten	m,in,ft
Laserklasse	Klasse II
Lasertyp	635 nm, <1mW
Flächen- und Volumenmessung	•
Indirekte Messung(gem. Phythagoras)	•
Addition/Subtraktion	•
Dauermessung	•
Min/Max	•
Hintergrundbeleuchtung	•
Buzzer	•
Gehäuseschutzgrad	IP 54
Historiefunktion(Speicher-Anzahl)	20





Keyboard Typ	Super Soft-Touch (Long life)
Arbeitstemperatur	0°C 40°C(32°F 104°F)
Lagertemperatur	-10 °C 60°C(14°F 140°F)
Batteriestandzeit	bis 4.000 Messungen
Batterien	Typ AAA 2 x 1.5V
Auto. laser switch-off	nach 0.5 min
Auto instrument switch-off	nach 3 min
Abmessungen	115 x 48 x 28 mm
Gewicht	135g

n





^{*} Bei ungünstigen Lichtverhältnissen(helles Tageslicht) können Sie eine Zielscheibe benutzen welche die Refklektion erhöht.





Code	Cause	Corrective measure
204	Rechenfehler	Messung wiederholen
208	Empfangssignal zu schwach,	Zielscheibe benutzen
	Messzeit zu lange,	
	Distanz >50m	
209	Empfangssignal zu stark	Zielscheibe benutzen
252	Zu hohe Temperatur	Messgerät kühlen
253	Zu niedrige Temperatur	Messgerät erhöhen
255	Hardware error	Messgerät ein und ausschalten







8.Messbedingungen

Messbereich

Die Messreichweite beträgt maximal 50 Meter.

Unter optimalen Bedingungen(z.B. in der Nacht kann die Reichweite auch etwas höher sein). Bei ungünstigen Bedinungen sollten Sie eine Zielscheibe benutzen(um die Reflektion zu erhöhen).

Target Surfaces

Es kann zu Messfehlern kommen wenn Sie gegen reinstes(staubfrei) Glas oder gegen andere farblose und durchsichtige Stoffe messen. Stark glänzende Oberflächen können ebenfalls zu Fehlmessungen beitragen; der Laserstrahl wird eventuell abgelenkt. Messungen an extrem schlecht reflektierenden Oberflächen verlängert die Messzeit.

Pflege

Das Messgerät nicht vollständig untertauchen. Zum Reinigen benutzen Sie ein feuchtes Tuch. Vermeiden Sie ebenfalls aggressive Putzmittel. Das Display ist vor Druck zu schützen. Behandeln Sie das Messgerät ähnlich vorsichtig wie eine hochwertige Kamera.












9.Kennzeichnung

















Rev.090903





